


# 槽穴頭型、牙型參考圖

TYPES OF HEADS 螺絲頭型



1 CHESE 薑柱頭	4 TRUSS 傘頭	7 ROUND 半圓頭	10 PAN WASHER 平元墊圈頭
2 BINDING 圓山頭	5 FLAT 沉頭	8 HEXAGON 六角頭	
3 PAN 圓頭	6 OVAL 半沉頭	9 HEXAGON WASHWR 六角墊圈頭	

TYPES OF DRIVE INSERTS 螺絲槽型




一字槽 SLOTTED	十字槽 PHILLIPS RECESS	方插口 SQUARE SOCKET	內六角 HEXAGON RECESS	凹六角 INDENTED HEXAGON	米字槽 POZIDRIVE	一字方形 SLOTTED & SQUARE SOCKET	一字/十字 SPECIAL CROSS RECESS
----------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------	---------------------------------------	----------------------------------

POINTS OF SELF TAPPING SCREWS 螺絲末端



A	B	C	AB	25(BT)	BF	U	DRILL POINT
---	---	---	----	--------	----	---	-------------

NOMINAL LENGTH 螺絲槽型量度



圓頭 ROUND	半沉頭 OVAL RAISED	沉頭 COUNTERSUNK	六角頭 HEXAGON
-------------	--------------------	-------------------	----------------